



樣品檢驗報告書

委託單位：台北市北投區文林國民小學 報告編號：1070531-11 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：107.06.05
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年05月31日 16時04分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107年05月31日 16時30分
 樣品編號：1070531-1884 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市北投區文林北路155號(忠孝樓三樓校長室內 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100ML	NIEA E230.55B	05/31 20:50~06/01 18:50	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共4頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1°C、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無核檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

專 用 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
-------------	----------------------

臺北市文林國民小學

飲水機設備維護紀錄表

維護日期: 107年 4月 2日

登記使用有效期間: 109年12月31日

連絡電話: 02-2832-2200

水源類別: 自來水

設備管理人: 陳小姐

項次	飲用水設備編號	設備設置單位	年份	類型	清洗	更換	消毒	其他	設備負責人簽章	備註
1	1	忠孝樓2樓 訓導處	100	2005	✓				石彥萍	
2	3	忠孝樓3樓 教務處	100	2005	✓				林育米	
3	4	忠孝樓3樓 校長室	100	2011	✓				胡英智	
4	6	仁愛樓2樓 與忠孝樓交接轉角處	10001	2005	✓				胡英智	
5	7	仁愛樓3樓 與忠孝樓交接轉角處	10001	2005	✓				胡英智	
6	8	仁愛樓4樓 與忠孝樓交接轉角處	10001	2005	✓				胡英智	
7	12	和平樓1樓 教師辦公室外	100	2005	✓				許呈美	
8	13	和平樓1樓 太陽班	100	2005	✓				許呈美	
9	14	和平樓1樓 幼稚園廚房	10307	805	✓				張子傑	
10	16	和平樓2樓 輔導室外	100	2006	✓				胡英智	
11	17	和平樓3樓 教師休息室	100	2006	✓				胡英智	
12	18	和平樓3樓 美勞教室(一)	100	2006	✓				胡英智	
13	20	和平樓4樓 板畫設計教室	100	2006	✓				胡英智	
14	21	活動中心1樓 啟智班	100	2005	✓				郭麗序	
15	23	游泳池內 游泳池內	100	2005	✓				王瑋	
16	24	活動中心3樓 禮堂	100	2005	✓				胡英智	
17	25	大門口 警衛室	92	開水機	✓				范紹濤	
					飲水機16台, 開水機1台, 共計17台					
單位承辦人簽名										
維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章: 歐汝璇										

臺北市文林國民小學

飲水機設備維護紀錄表

維護日期: 107年5月24日

登記使用有效期間: 109年12月31日

連絡電話: 02-2832-2200

水源類別: 自來水

設備管理人: 陳小姐

項次	飲用水設備編號	設備設置單位	年份	類型	清洗	更換	消毒	其他	設備負責人簽章	備註
1	1	忠孝樓2樓 訓導處	100	2005	✓	✓			楊惠年	
2	3	忠孝樓3樓 教務處	100	2005	✓	✓			楊惠年	
3	4	忠孝樓3樓 校長室	100	2011	✓	✓			李新利	
4	6	仁愛樓2樓 與忠孝樓交接轉角處	10001	2005	✓	✓			郭秋吟	
5	7	仁愛樓3樓 與忠孝樓交接轉角處	10001	2005	✓	✓				
6	8	仁愛樓4樓 與忠孝樓交接轉角處	10001	2005	✓	✓				
7	12	和平樓1樓 教師辦公室外	100	2005	✓	✓			李	
8	13	和平樓1樓 太陽班	100	2005	✓	✓			郭	
9	14	和平樓1樓 幼稚園廚房	10307	805	✓	✓			若	
10	16	和平樓2樓 輔導室外	100	2006	✓	✓			田凌宇	
11	17	和平樓3樓 教師休息室	100	2006	✓	✓			郭秋吟	
12	18	和平樓3樓 美勞教室(一)	100	2006	✓	✓				
13	20	和平樓4樓 板畫設計教室	100	2006	✓	✓				
14	21	活動中心1樓 啟智班	100	2005	✓	✓			郭秋吟	
15	23	游泳池內 游泳池內	100	2005	✓	✓			王睿如	
16	24	活動中心3樓 禮堂	100	2005	✓	✓			郭秋吟	
17	25	大門口 警衛室	92	開水機	✓	✓			郭秋吟	
		飲水機16台，開水機1台，共計17台								
		單位承辦人簽名: 郭秋吟								
		維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章: 郭秋吟								

臺北市文林國民小學

飲水機設備維護紀錄表

維護日期: 109年 6 月 19 日

登記使用有效期間: 109年12月31日

連絡電話: 02-2832-2200

水源類別: 自來水

設備管理人: 陳小姐

項次	飲用水設備編號	設備設置單位	年份	類型	清洗	更換	消毒	其他	設備負責人簽章	備註
1	1	忠孝樓2樓 訓導處	100	2005	✓					
2	3	忠孝樓3樓 教務處	100	2005	✓					
3	4	忠孝樓3樓 校長室	100	2011	✓					
4	6	仁愛樓2樓 與忠孝樓交接轉角處	10001	2005	✓					
5	7	仁愛樓3樓 與忠孝樓交接轉角處	10001	2005	✓					
6	8	仁愛樓4樓 與忠孝樓交接轉角處	10001	2005	✓					
7	12	和平樓1樓 教師辦公室外	100	2005	✓					
8	13	和平樓1樓 太陽班	100	2005	✓					
9	14	和平樓1樓 幼稚園廚房	10307	805	✓					
10	16	和平樓2樓 輔導室外	100	2006	✓					
11	17	和平樓3樓 教師休息室	100	2006	✓					
12	18	和平樓3樓 美勞教室(一)	100	2006	✓					
13	20	和平樓4樓 板畫設計教室	100	2006	✓					
14	21	活動中心1樓 啟智班	100	2005	✓					
15	23	游泳池內 游泳池內	100	2005	✓					
16	24	活動中心3樓 禮堂	100	2005	✓					
17	25	大門口 警衛室	92	開水機	✓					
		飲水機16台，開水機1台，共計17台								
		單位承辦人簽名								
		維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章: 								